
Mercedes-Benz C 220 CDI DPF (Blu...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	74112
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
trim	Leder
Interne Nummer	2188161

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Sport-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	117 g/km
KFZ-Steuer:	223,00 EUR

Bemerkung

ID=2188161 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Multifunktionslenkrad, Servolenkung, Paket: Sportpaket AMG, Sportfahrwerk, Sportsitze, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Premium, Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Sitze: Fondsitze klappbar 1/3 : 2/3, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - v:225/40R18W, h:255/35R18W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler deformiert - erneuern - Kosten: 165,00 EUR
linke Seite Fondseite - / Tür hinten , Schwellerverkleidung - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 630,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - 4 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 520,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2.Radsatz - Radnabenkappen - 4.Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 88,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Tiefagraße / dunkel - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - konnten aus technischen Gründen nicht gelöscht werden - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 2.340,00 EUR



