
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	100605
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2238641

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2238641 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Sportfahrwerk, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 558,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.783,00 EUR



