

---

# Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2015</b>
Kilometerstand	<b>114387</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2090431</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2090431 SONDERZUBEHÖR: PARKTRONIC inkl. Parkführung, Sitze: Multikontursitz-Paket, Airbag, Räder: Notrad (Stahlrad Minispare), Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorlas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.710,00 EUR**



