
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	85600
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2250044

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Rußpartikelfilter
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 6,1 l/100 km
Verbrauch innerorts: 7,1 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 159 g/km
KFZ-Steuer: 337,00 EUR

Bemerkung

ID=2250044 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: Winterkomplett 7-Sp.Design 17, Innendekor Holz usw., Paket: Sport-Paket Interieur m. Seriensi, Park-Assistent, aktiv, Dachreling, Paket: Chrom-Paket Exterieur, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Innenhimmel in Stoff, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk mont, Wegfall Typenzeichen, Innendekor Holz usw. SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 3,5mm HR: Unbekannt / 3,5mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102Y auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Winter - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.293,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 07/2017 - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen / Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 510,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte beschädigt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Flugrost und Steinschlag - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Flugrost - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Flugrost - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Blende unten verkratzt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Flugrost und Kratzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Steinschlag und verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 3.847,00 EUR





