
Ford S-Max 2.2 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	172013
Leistung	147 kW / 200 PS
Hubraum	2179 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2155971

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	174 g/km
Verbrauch innerorts:	8,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	337,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2155971 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, mp3, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 1mm	VR: Unbekannt / 1mm
	HL: Unbekannt / 2mm	HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Dämmmatte Motorhaube - gerissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
linke Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Dach Dachhaut - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - 2 Reifen - unter Mindestprofiltiefe - erneuern - Kosten: 180,00 EUR

Gesamtkosten: 1.608,19 EUR



