
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	153225
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2173978

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2173978 SONDERZUBEHÖR: Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Armauflage vorn, verschiebbar, Lenkrad: Sport-Leder, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 Stahlfelgen mit Kappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke bis 213 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke bis 204 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Farbunterschied zur vorderen Tür - lackieren - Kosten: 440,00 EUR
linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke bis 243 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Lackierung nicht sach.- und fachgerecht - lackieren - Kosten: 410,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - eingedrückt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.475,00 EUR





