
BMW 118d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	71505
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2233258

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2233258 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: 1er BusinessPackage, mp3, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Fußmatten in Velours SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R3 - 3 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge, Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 158,19 EUR



