

---

# Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	75226
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	2191 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2226710
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>104 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	227,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2226710 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Sitzmemory, Polster: Lederausstattung in Schwarz, Grundträger SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm  
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm  
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 225/0R19 - SpeedIndex: W - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm  
HL: Dunlop / 5mm

VR: Dunlop / 5mm  
HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Karosserie - Unfallschaden - Erneuern + lackieren - Kosten: 3.759,16 EUR  
- SEITENWAND RECHTS, TÜR HINTEN RECHTS UND SEITENSCHWELLER RECHTS.

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stoßfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 602,44 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 483,03 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 334,50 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stoßfänger V - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 426,97 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 6.036,10 EUR**











