

---

# BMW 325d GT Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	123686
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2238914

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>131 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2238914 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 V-Speiche 398 mit Mischb., Park Distance Control (PDC), hinten, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Armauflage vorn, verschiebbar, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad, Modellschriftzug-Entfall  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 Auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 761,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Innenraum gesamter Innenraum - Verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Einstieg rechts Kratzer - --- - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug 2 Reifensatz Winter - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 2.123,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.629,00 EUR**





