
Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	46569
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2293567

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

Bemerkung

ID=2293567 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Diebstahl-/Alarmanlage, Touchpad, inkl. Buchstabenerkennung, Heckscheibenwischer, Dekorleisten Holz-Design, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitze:Premium-Sitz Gütesiegel AGR Fahref SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Colorglas, Zentralverriegelung, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R19 - 245/40 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 166 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 162 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Dach Dachholm links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2.Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.377,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Gesamtkosten: 3.945,00 EUR







