
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	14212
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2169217

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2169217 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Park-Pilot, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Rückfahrkamera Rear Assist, Paket: Sitzkomfortpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Außenthermometer Innendekor Holz usw. Drehzahlmesser. Sperrdifferential. Schaltgetriebe

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf LM Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 913,00 EUR

