

---

# Opel Astra 1.7 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	47953
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1686 ccm
Interne Nummer	2163352

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	161,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2163352 FARBE: Uni, Schneeweiß(6226 POLSTERUNG: Stoff, Stoff Silvanu SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 215/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Schweller - eingedrückt und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappenverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Türverkleidung hinten links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtendicke 230µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Bericht nicht im Original - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - nicht wie in Serienausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.065,00 EUR**



