

---

# BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>102908</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2123144</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2123144 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Paket: Raucher, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm  
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm  
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

### Schäden

Stossfänger V - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 278,98 EUR  
Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 785,31 EUR  
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 474,60 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Kompressor - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR  
Motorhaube - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 0,00 EUR  
- ohne Berechnung

**Gesamtkosten: 1.793,89 EUR**



