
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost ...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	52889
Leistung	74 kW / 101 PS
Hubraum	998 ccm
Interne Nummer	2164770

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	112 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	24,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2164770 FARBE: Polar Silber Metall POLSTERUNG: Stoff dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Audiosystem CD mit Ford SYNC inkl. Notruf, mp3, Bereifung: 4 Ganzjahr. mit 205/55 R 16, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,8mm VR: Unbekannt / 3,8mm
HL: Unbekannt / 5,2mm HR: Unbekannt / 5,2mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - deformiert - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - Ganzjahresreifen - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Fußmatten - hinten - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 40,00 EUR

Gesamtkosten: 1.380,00 EUR



