
Volvo XC60 D4 AWD Geartronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	113339
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	2400 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2094647

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	179 g/km
Verbrauch innerorts:	8,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	366,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2094647 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Freisprecheinrichtung, Sitzmemory, Paket: Xenium-Paket, Diebstahl-/Alarmanlage, Einlagen Charcoal, anthrazit, LM Rad Felge Segin Winterkomp., Anhängervorrichtung abnehmbar SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser Innendekor Holz usw. Heckscheibenwischer Konfstützen Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 235/60 R18 Auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 240,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 250,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 685,00 EUR



