

---

# Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF quattr...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>111761</b>
Leistung	<b>150 kW / 204 PS</b>
Hubraum	<b>2967 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2244604</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	399,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2244604 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Fahrerinformationssy. m. 7-Zoll Fardisp., Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Dachhimmel Stoff schwarz, Multifunktionslenkrad, Modellbezeichnung, Entfall komplett  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw.,  
Sperrdifferential Außenthermometer Drehzahlmesser Kopfstützen Außenthermometer

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug Personenbezogener Datenspeicher - Vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - 1 Felge - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 1,01mm - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - erhöhte Lackschichtdicke 178µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - verschürft - lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten / Fondseite - deformiert / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 920,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag im Fahrersichtbereich - erneuern - Kosten: 915,00 EUR  
Innenraum Verkleidung D-Säule links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - Leder verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.695,00 EUR**





