Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 10/2014
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 62187

Leistung 120 kW / 163 PS

Hubraum 1997 ccm
Farbe Frost-Weiß
Interne Nummer 2235469
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sportsitze

- Euro5
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmCO2 kombiniert:139 g/kmVerbrauch innerorts:6,5 I/100 kmKFZ-Steuer:278,00 EURVerbrauch außerorts:4,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2235469 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System vorn und hinten, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Lackierung: Frost-Weiß, Paket: Traveller-Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detailierte Informationen, Gutachten

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm

HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

HU/AU - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 468,03 EUR

Türzierleiste VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Felge Alu VR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Karosserie - Chemische Verunreinigung - Polieren - Kosten: 159,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Einstiegsblech HL - Delle - Kleine Reparatur - Kosten: 83,00 EUR

Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR

Einstiegsblech HR - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR

Türzierleiste VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR

Radzierblende VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.450,03 EUR













































































