
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	153214
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2251817
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2251817 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Steckdose, 230 Volt, Notlaufgrad, Stahl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Nur Blende
Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dach - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 516,05 EUR
Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 378,43 EUR
Gesamtkosten: 1.207,48 EUR



