

**BMW 5: 1FWU987**

Onderstelnummer:	<b>WBA5J11070D335785</b>	Versie:	<b>5 TOURING 518dA 136PK Aut.</b>
1ste ingebruikname:	<b>21/11/2013</b>	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	<b>130432</b>	KW:	<b>100</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Bruin</b>
Versnelling:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Werkende Accu:	<b>Ja</b>	Parkeerplaats:	<b>3809</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Ja</b>		

**Opties**

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L
GPS opslag	<b>HD</b>	Elektrische Verstelbare Zetels V R
GPS opslag		Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V		Centrale armsteun V
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	<b>Xenon koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding leder</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	
Head-up Display		

**Beperkte technische diagnose**

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

**Slijtageniveau**

225/55/17/97 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 6 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 4 mm	A R	Continental: 6 mm

**Hulpmateriaal**

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
Total cost ex VAT			2022,36
Deksel A, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00
<i>No pictures to display</i>			
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			95,00



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	382,02
---	--------



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bekleding zitting A L, Geforceerd, Aanvaardbaar	0,00
---	------



Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	150,00
---	--------



Sierl deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Motorkap, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	275,00
--	--------





Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel V R, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 612,02



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 254,16



Interieur, Vuil, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display