

**BMW 5: 1GIV154**

Onderstelnummer:	WBA5J11050D065388	Versie:	5 TOURING 518dA 136PK Aut.
1ste ingebruikname:	19/02/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	168783	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	Automaat	Type lak	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2611
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan	
Stuur multifunctioneel			
Verwarmde zetels V			
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	NIET OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/55/17/101 V Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Pirelli: 3 mm	V R	Pirelli: 3 mm
	A L	Pirelli: 3 mm	A R	Pirelli: 3 mm

Hulpmateriaal

Total cost ex VAT	1402,11
Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	369,84




Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------





Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 382,02



Interieur, Vuil, Reinigen 48,00



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 348,09

