

**BMW 4: HG7622**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| Onderstelnummer: | WBA3U11030J877921 | Versie: | 4 CABRIO 420d 184PK |
| 1ste ingebruikname: | 27/06/2014 | Fiscale PK: | |
| Expertise Mileage: | 158660 | KW: | 135 |
| Type koetswerk: | Cabriolet | Kleur koetswerk: | Grijs |
| Versnelling: | MAN 6 VIT | Type lak: | Metaal |
| Transmissie: | Achter | Velgen zomer: | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Oliepeil: | OK |
| Werkende Accu: | Ja | Parkeerplaats: | 3621 |
| Aantal deuren: | 2 | | |
| Aantal zetels: | 4 | | |
| Aantal hoofdsteunen: | 4 | | |
| Velgen zomer: | Aluminium | | |
| Categorie: | Personenwagen | | |
| Oliepeil: | OK | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto: | Ja | | |

Opties

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Radio CD | Elektrische Verstelbare Zetels V L |
| Elect. ramen V | Elektrische Verstelbare Zetels V R |
| Elect. ramen A | Parkeersensoren achteraan |
| Snelheidsregelaar | |
| Stuur multifunctioneel | |
| Verwarmde zetels V | |
| Radio multimedia | |
| Type | Xenon |
| koplampverlichting | koplampverlichting |
| Type GPS | GPS groot scherm kleur |
| Type zetelbekleding | Zetelbekleding leder |
| Type airco | Airco automatisch |

Beperkte technische diagnose

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Airco werkend | OK | Werkende Accu | Ja |
| Banden slijtageprofiel | OK | Geluid motor | OK |
| Stationair draaien | OK | Koppeling test | OK |
| Vlot starten motor | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling | OK | Verlichting | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers | OK |
| Handrem | OK | | |

Slijtageniveau

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| | 225/45/18/95 V Licht metaal | | | |
| Winterbanden: | V L | Continental: 3 mm | V R | Continental: 3 mm |
| | A L | Continental: 3 mm | A R | Continental: 3 mm |

Hulpmateriaal

Herstelkit **Ja**

| | |
|---|--------|
| Total cost ex VAT | 887,25 |
| Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 95,00 |



| | |
|--|--------|
| Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 348,09 |
|--|--------|



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel R A 3D, Slecht hersteld, Aanvaardbaar 0,00



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 254,16

