


MERCEDES A: 1HLF938

Onderstelnummer:	WDD1760121V023780	Versie:	A 180CDI BE Edition 109PK
1ste ingebruikname:	19/08/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	125298	KW:	80
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	3223
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Staal		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	195/65/15/91 T Staal			
Zomerbanden:	V L	Semperit: 7 mm	V R	Semperit: 7 mm
	A L	Dunlop: 6 mm	A R	Dunlop: 6 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	892,00
Wieldeksels (alle), Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20



Achterraut, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Voorruit, Steenslag, Voorruitherstelling	88,20



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 283,80



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80

