

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	85057
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2193727

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>104 g/km</b>
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2193727 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen DSG, Anhängerkupplung, abschließbar, Gepäcknetztrennwand, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne, Paket: Ablage, Sitze: Rückseiten der Vordersitze Kunstl, Ablagefach mit Cargoelementen rechts Kof SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - 10-15 cm langer tiefer Kratzer im Randbereich - erneuern - Kosten: 589,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Dellen - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerbrochen - erneuern - Kosten: 230,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - erneuern lackieren - Kosten: 875,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 270,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug --- - Verkleidung Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Einstieg vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung vorne rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Einstieg vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Einstieg hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR  
linke Seite Einstieg hinten - Dellen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR  
linke Seite Türverkleidung hinten links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 350,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtendicke 253µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.524,00 EUR**













