
Mercedes-Benz C 180 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	140494
Leistung	88 kW / 120 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2224233

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	127 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	273,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2224233 SONDERZUBEHÖR: Seiten-/Heckscheiben dunkel getönt, Multifunktionslenkrad, Komfort-Multifunktionslederlenkrad 4-Sp., Räder: NotlaufRad - Minispare, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Kleiderbügel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer und Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Seitenwand - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 250,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - deformiert - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.780,00 EUR





