
Ford Mondeo Tur. TDCi Bi-Turbo P...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2017
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	8083
Leistung	154 kW / 209 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2438077

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2438077 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Fahrwerksregelung elektronisch, Paket: Komfort, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sonnenschutzrollos hinten
SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sportsitze, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 235/45 R18 98Y auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR



Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 330,00 EUR





Diebold Nixdorf ED-DN 500
 Le Karlweg
 2438077
 01.12.17

Bei geheimer Fahrzeugübernahme / Fahrzeugkoffer:
 a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.
 vollst. teilweise teilweise teilweise teilweise

Zusätzlich festgestellte Schäden:

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:
 Funktionsleitfaden Schlüssel Sender Fahrzeugkarte / Zulassungsscheinigung
 Bedien- oder Instandhaltungswartung HU-Bescheinigung Halbschein Negative CO-DiD
 Serien- oder Zusatzheizung No Horn Sommer Winter
 Sonstige

Bitte senden sie die Fahrtüte sicher verpackt, unter Angabe des Kreuzzeichens, per Einschreiben an eine der folgenden Adressen:
 ANVAL Deutschland GmbH Logistik-Center München, Daimler-Strasse 5, 85748 Garching, COOL Logistik-Center GmbH, No. Amberg 11, 94021 Oud-Grub
 Bitte beachten Sie, dass im Falle des Verlustes von Fahrzeugen oder deren Zubehörteile die Versicherung über die Haftung für Schäden in Anspruch genommen werden kann.