
Audi A5 2.0 TDI Sportback quattr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	80289
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Ibisweiß
Interne Nummer	2218614

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

Bemerkung

ID=2218614 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Mittelarmlehne vorn, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Paket: Gepäckraum, Lackierung: Uni, MMI Navigation, mp3, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 957,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer, Steinschläge und Umweltbeaufschlagung - lackieren - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum --- - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt und Delle mit Lackbeschädigung - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Verkleidung A-Säule/Dachholm links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Radarsensor neben Schadenbereich; Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugfront Dichtung Blende vorne rechts - ausgefrant - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 3.072,00 EUR







