
Ford Mondeo Tur. TDCi Bi-Turbo P...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2017
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	8083
Leistung	154 kW / 209 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2438077

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2438077 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Fahrwerksregelung elektronisch, Paket: Komfort, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sonnenschutzrollos hinten
SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sportsitze, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 235/45 R18 98Y auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR



Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR


Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 330,00 EUR





Diebold Nixdorf ED-DN 500
 Le. Karlsruhe
 2438077
 01.12.17

Sehr geehrter Fahrzeugnutzer / Fahrgastkäufer,
 a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.
 Die in der obigen Beschriftung des Fahrzeuges war nicht richtig. Dieser Zustand war mit dem Lieferanten bekannt. Das Fahrzeug ist entsprechend dem Hersteller in einem Lagerbestand geblieben und ist durch den Hersteller zu einem anderen Modell ausgetauscht worden. Die Anzahl der Fahrzeuge ist nicht bekannt. Die Anzahl der Fahrzeuge ist nicht bekannt.

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:
 Funktionsleitfaden Bedienhandb. Sender Fahrpläne / Zulassungsscheinigung
 Bedien- oder Instandhaltungswartung HU-Bescheinigung Negative CO-Diag
 Serien- oder Zusatzlieferung No. Spill Sommer Winter
 Sonstige

Bitte senden Sie die Fahrtüte sicher verpackt, unter Angabe des Kennzeichens, per Einschreiben an eine der folgenden Adressen:
 ARVAL Deutschland GmbH Logistik-Center München, Daimler-Strasse 5, 85748 Garching, COEAG Logistik-Center GmbH, Nr. Amberg 11, 94021 Oud-Gras
 Bitte beachten Sie, dass im Falle des Verlustes von Fahrzeugen oder Teilen die Versicherungsberechtigten oder Sachverständigen eine entsprechende Erklärung vorzulegen haben.