
Mercedes-Benz C 250 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	84571
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
Interne Nummer	2319894

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Tagfahrlicht
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	277,00 EUR

Bemerkung

ID=2319894 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, LED Abblendlicht, Regensensor, Paket: Business PLUS für Diesel, mp3, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, LED Abblendlicht, LED High Performance-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Navigation: Garmin MAP PILOT, Paket: Sitzkomfort, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, mp3, Wegfall Typkennzeichen, SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer / angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Unsachgemäß instand gesetzt = Lackabrisskante) - lackieren - Kosten: 240,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 161,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - an Fondseite rechts - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug HU & AU Berichte - fehlen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.031,00 EUR





