



BMW 3: 1FXC384

Onderstelnummer:	WBA3K91040F932691	Versie:	3 TOURING 316d 116PK
1ste ingebruikname:	25/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	178047	KW:	85
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Bruin
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	7000	Parkeerplaats:	3102
Onderhoud:	OK		
Onderhoud:	SEPTEMBER 2018		
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	205/60/16/92 H Licht metaal			
Winterbanden:	V L	Kleber: 5 mm	V R	Kleber: 5 mm
	A L	Uniroyal: 8 mm	A R	Uniroyal: 8 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	1712,80
-------------------	----------------

Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	-------------

No pictures to display

Deurbekleding A R, Los, N - Montage/Demontage	0,00
---	-------------



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	-------------

No pictures to display

Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 307,80



Vleugel A R, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 380,20



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur A R, Slecht hersteld, P - Controleren 0,00



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. R, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 358,50




Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Zetel V L compleet, Versleten, P - Controleren 0,00





Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Drempel buit. L, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 358,50



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper A, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 307,80



Armleuning A M, Vuil, P - Controleren 0,00



Deurbekleding A R, Beschadigd, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display