


BMW 5: 1FWJ255

Onderstelnummer:	WBA5J31080D069818	Versie:	5 TOURING 520dA 163PK Aut.
1ste ingebruikname:	18/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	122318	KW:	120
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Onderhoud:	NIET OK	Parkeerplaats:	2507
Werkende Accu:	Ja		
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Schuifdak elektrisch
Elect. ramen V	Dak Panoramisch
Elect. ramen A	Centrale armsteun V
Snelheidsregelaar	Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Verwarmde zetels V	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	245/45/18/91 V Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 3 mm	V R	Continental: 3 mm
	A L	Continental: 3 mm	A R	Continental: 3 mm

Hulpmateriaal



Runflat	Ja
---------	-----------

Total cost ex VAT	623,88
-------------------	---------------

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	---------------



Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	-------------

<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Deur V R, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
	
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
	
Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren	0,00
<i>No pictures to display</i>	