

---

# BMW 318d GT Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>116293</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2251158</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>128 g/km</b>
KFZ-Steuer:	256,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2251158 FARBE: Mineralgrau Metallic POLSTERUNG: Stoff Anthrazit/Akze SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Innendekor Holz usw., Graukeil-Frontscheibe, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Bereifung mit SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R18 - 225/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
rechte Seite Stoßfänger vorne / Kotflügel / Tür vorne / Tür hinten / Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 1.161,00 EUR  
linke Seite Kotflügel / Tür vorne / Tür hinten / Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 998,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeug Beleuchtung laut Anzeige defekt - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeug Wartung fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - sollen nicht gelöscht werden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.064,00 EUR**







