
Ford Mondeo Tur. TDCi Bi-Turbo P...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2017
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	8083
Leistung	154 kW / 209 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2438077

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2438077 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Fahrwerksregelung elektronisch, Paket: Komfort, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sonnenschutzrollos hinten
SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sportsitze, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 235/45 R18 98Y auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR


Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR


Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 330,00 EUR





Diebold Nixdorf ED-DN 500
 Le Karlweg
 2438077
 01.12.17

Bei geheimer Fahrzeugübernahme / Fahrzeuglieferung:
 a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.
 vollst. teilweise teilweise teilweise teilweise

Die in vorstehender Bescheinigung des Fahrzeuges war nicht nicht möglich. Dieser Zustand wird mit dem Kunden bekannt. Das Fahrzeug wird dem Kunden nach Abgabe der Bescheinigung übergeben. Die Bescheinigung ist dem Kunden zu übergeben. Die Bescheinigung ist dem Kunden zu übergeben. Die Bescheinigung ist dem Kunden zu übergeben.

Zusätzlich festgestellte Schäden:

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:
 Fahrzeugschlüssel Schlüssel Sender Fahrzeugkarte / Zulassungsscheinigung
 Serviceheft oder Inspektionsprotokolle HU-Bescheinigung Halbescheinigung Halbescheinigung
 Serien- oder Zusatzheftung Heft Heft Sonstige Weiter

Bitte senden sie die Fahrtüte sicher verpackt, unter Angabe des Kennzeichens, per Einschreiben an eine der folgenden Adressen:
 ANVAL Deutschland GmbH Logistik-Center München, Daimler-Strasse 5, 85748 Garching, COOL Logistik-Center GmbH, Nr. Amberg 11, 94021 Oud-Gras
 Bitte beachten Sie, dass im Falle des Verlustes von Fahrzeugen oder deren Zulassungsscheinigungen oder sonstigen eine elektronische Eintragung von Fahrzeugen im Bundesregister erforderlich ist.