
BMW 116d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	42191
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2233197

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Trennnetz

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2233197 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: 1er BusinessPackage, mp3, Paket: Comfort, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM V-Speiche 378 7 J x 16, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne), Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Gepäckraumtrennnetz, Armauflage vorn, verschiebbar, Fußmatten in Velours, Modellschriftzug - Entfall am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer und Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite A-Säule - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstieg vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstieg hinten - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 395,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.175,00 EUR







