
Skoda Octavia Combi 1.2 TSI Gree...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	41159
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1197 ccm
Farbe	blue
trim	Leder
Interne Nummer	2201305

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	38,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2201305 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,6mm
HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 6,7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,1mm VR: Unbekannt / 5,0mm
HL: Unbekannt / 6,2mm HR: Unbekannt / 6,3mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 875,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.165,00 EUR



