

---

# VW Polo 1.4 TDI (Blue Motion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>67415</b>
Leistung	<b>55 kW / 75 PS</b>
Hubraum	<b>1422 ccm</b>
Farbe	<b>Uranograu</b>
Interne Nummer	<b>2245676</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>88 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2245676 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Lenkrad: Leder 3-Sp. m. Dek. Chrom matt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R15 - 185/60 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R15 - 185/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeug Wartung laut Anzeig fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR  
Vorderachse Reifen rechts und links - Einseitig abgefahren - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Einstieg hinten links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - Reifen nicht wie in Serienausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - 2 Reifen - Einseitig abgefahren - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 700,00 EUR**

