
VW Polo 1.4 TDI (Blue Motion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	48147
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	1422 ccm
Interne Nummer	2251944

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- DISTRONIC
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	3,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	92 g/km
KFZ-Steuer:	142,50 EUR

Bemerkung

ID=2251944 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Automatische Distanzregelung ACC, Bordcomputer, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Fahrkomfort, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenk. 3-Sp., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/45R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 185/60R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 470,00 EUR

