
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	128567
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2181327

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2181327 FARBE: Nelbourne Rot Metall POLSTERUNG: Leder Dakota Venetob SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Polster: Leder Dakota, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Paket: Lichtpaket, Paket: Ablagenpaket, Innenspiegel automatisch abblendend, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Kennzeichen - eingedrückt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Fußraum hinten rechts - Wassereintritt - reinigen - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Nabenabdeckung fehlt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

Gesamtkosten: 977,00 EUR



