
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2010
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	48124
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2252040

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	190,00 EUR

Bemerkung

ID=2252040 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Driving Assistant, Spurhalte Assistent, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 1mm

VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 1mm

HR: Unbekannt / 1mm

Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 2mm

HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 995,00 EUR

Gesamtkosten: 1.190,00 EUR

