Ford Transit 350 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2019
AU
00/2019
Kilometerstand
63883

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 2198 ccm
Farbe white Metallic

Interne Nummer 2124069

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Standheizung

Bemerkung

ID=2124069 SONDERZUBEHÖR: Paket: Express Line, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Airbag, Paket: Raucher, Boden und Dachentlüftung, Sicherheitspaket und SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Leiste A Säule rechts - fehlt - erneuern - Kosten: 74,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Stoßfängerecke h.l. beschädigt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum gesammter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 252 μ m - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 70,00 EUR

Achsbereich Vor / Rückfahrt im Wechsel - Knall / Schlagen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 40,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Dellen mit Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Schweller Korrosion - instandsetzen lackieren - Kosten: 160,00 EUR

Dach Antenne - eingerissen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Innenraum Sitzbank - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 891,00 EUR









