
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI ecoF...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	111287
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2185235

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2185235 FARBE: Mahagonibraun metall POLSTERUNG: Teilleder schwarz SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Park-Assistenz-Paket, Toter Winkel Warnung, Paket: Komfort i.V.Park-Assistentpaket, Freisprecheinrichtung SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel / Tür hinten / Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.049,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Unterfahrschutz Motor - abgerissen, Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.082,00 EUR



