
BMW 318d GT Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	116293
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2251158

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	128 g/km
KFZ-Steuer:	256,00 EUR

Bemerkung

ID=2251158 FARBE: Mineralgrau Metallic POLSTERUNG: Stoff Anthrazit/Akze SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Innendekor Holz usw., Graukeil-Frontscheibe, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Bereifung mit SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 225/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Stoßfänger vorne / Kotflügel / Tür vorne / Tür hinten / Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 1.161,00 EUR
linke Seite Kotflügel / Tür vorne / Tür hinten / Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 998,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Beleuchtung laut Anzeige defekt - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug Wartung fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - sollen nicht gelöscht werden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.064,00 EUR





