

---

# Opel Mokka 1.7 CDTI ecoFLEX Star...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>08/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>55298</b>
Leistung	<b>96 kW / 131 PS</b>
Hubraum	<b>1686 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2237607</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	211,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2237607 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Premium-Paket, CD-Spieler, Radio: Navi 950 Europa IntelliLink, NR. Ecoflex-Schriftzug auf Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/55R18 95H auf Alufelge - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/65R16 98H auf Alufelge - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert und verkratzt, Nebenschlussleuchte gebrochen - erneuern lackieren - Kosten: 785,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 785,00 EUR**

