
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	51762
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2234853

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Tempomat
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2234853 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds für Schalt-Getr., Regensensor, Klimaanlage Climatronic, Diebstahl-/Alarmanlage, Räder: Stahlreserverad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen Durchlade/Skisack Außenthermometer Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Personenbezogener Datenspeicher - Vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite Fondseite - gestaucht und lackbeschädigt - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Lackabplatzung - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Gestaucht und lackbeschädigt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Lackabplatzung - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Kofferraumabdeckung links - eingedrückt und gebrochen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Verkleidung Rückbank rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 190,00 EUR

Gesamtkosten: 3.730,00 EUR









