

---

# Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2008</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>164789</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2171583</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km		
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2171583 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen DSG, Gepäcknetztrennwand, Paket: Ablage, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 236,05 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - Gebrauchsspur - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 303,66 EUR  
rechte Seite Tür hinten - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,67 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - Gebrauchsspu - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 4 Radblenden verschürft - erneuern - --- - - Kosten: 62,16 EUR  
Fahrzeugzubehör 2. Rädersatz lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaubendämmatte beschädigt - --- - erneuern - Kosten: 35,52 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 15,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.158,06 EUR**



