
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	131427
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2117576
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Head-Up Display
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2117576 FARBE: schwarz uni POLSTERUNG: Stoff Move anthrazit SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Zentralverriegelung, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Lenkrad: Sport-Leder, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 350,00 EUR
- WINTERRRADSATZ

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 436,77 EUR

Stossfänger H - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 337,51 EUR

Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 1.271,28 EUR

