
Fiat 500L 1.6 Multijet Start&Stopp

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	90036
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2210212

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2210212 SONDERZUBEHÖR: Parksensoren hinten, Fußmatten, Paket: Raucher, Felgen-Sonderausführung
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser,
Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung,
Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten
sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Beleuchtung defekt - Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 173µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 2 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugfront Motorraum Dämmmatte - beschädigt - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Spoiler Frontstoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 530,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.495,00 EUR



