
Volvo V70 D4

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	147093
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1984 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2071627

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- abnehmbare AHK

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2071627 SONDERZUBEHÖR: Heckklappe, automatisch, Scheinwerfer-Waschanlage, Dachreling, Kopfstützen hinten umklappbar, Brillenhalter, Entfall Motorenbezeichnung, Anhängervorrichtung abnehmbar, Grundträger eckig (loses Zub). SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Unterteil - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 230,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Lack Matt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 10/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 580,00 EUR

