

---

# BMW 320d Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>10/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>81353</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2271419</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>117 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	234,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2271419 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sperrdifferential, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitze - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, gestaucht - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 735,00 EUR**

