
BMW 320d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	30307
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2106325

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2106325 FARBE: Sparkling Bronze Met POLSTERUNG: Move Anthrazit/Schwa SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Paket: Comfort Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kotflügel links - deformiert - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.649,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Seitenwand - deformiert - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.658,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 500,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis fehlt - Wartung fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern prüfen - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - sollten nicht gelöscht werden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 4.797,00 EUR





