
Mercedes-Benz E 220 T BlueTEC 9G...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	85935
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2307815

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	125 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	269,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2307815 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD inkl. Vorrüst. Garmin, mp3, Fahrwerk: DIRECT CONTROL-Fahrwerk, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R17 - 245/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

rechte Seite Schwellerverkleidung - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 205,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.105,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 161,00 EUR

Gesamtkosten: 2.051,00 EUR

